



潘二煤矿
(工广 110kV 变电所 2#主变维保大修)
服务单一来源采购需求文件

编制单位：机电管理科

编制：李伟

审核：陈友

分管领导：(张)伟

矿长：姜国亮



一、项目名称：

潘二本井工广 110kV 变电所 2#主变维保大修。

二、采购人：

淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿。

三、采购方式：

单一来源采购方式。

四、拟采用单一来源采购原因及相关说明：

因 110KV 变电所 2#主变在巡检时发现变压器油位异常，经分析确定是 2#主变的外油波纹式油枕漏气导致。依据煤业公司煤机函(2019)32 号：《关于 35kV 及以上供配电设施维保的指导意见》：运行中的变压器，当发现异常情况或经试验判明有内部故障时，需要进行维保大修，维保工作原则上由原厂家承担，维保工作编制安全技术措施和协议。依据集团公司服务采购办法附件 2：淮河能源控股集团服务非招标采购管理实施细则第三章第五条第（二）款“原采购的后续维修、更换或扩充，必须向原供应商采购的”，拟采用单一来源方式采购。

五、拟定的唯一供应商的名称、地址

供应商名称：特变电工股份有限公司新疆变压器厂。

地址：新疆昌吉市延安南路 52 号。

六、服务费用：

预估金额：16.7 万元。

七、服务期限：

服务期限：签订合同之日后，接采购方书面通知 7 天内完成施工（注：其中 2#主变停电施工不得超过 3 天）。

八、服务要求：

1. 鉴定情况：

潘二煤矿工广变电站 2#主变已投运十余年，变压器油枕出现外观锈蚀严重，油位失准，经分析判定为 2#主变的外油波纹式油枕漏气。

2. 维修要求：

对变压器停电进行油枕更换，新油枕仍采用外油波纹式结构。要求供应商：①采购外油波纹式油枕并发运到现场；②准备现场检修施工所需机具、工具和材料；③储油柜的注放油工作；④变压器油试验工作；⑤提供施工电源及工具材料管理；⑥旧油枕拆卸及新油枕安装；⑦补油、油试验并静止 24 时后送电调试。新油枕更换后必须达到设备完好标准，符合国家、行业相关标准。